

Dodávateľ: Michal Husák Ďurďoš 76 09431 Ďurďoš Slovenská republika	Odberateľ: IČO: 00332399 DIČ: 2020641018 IČ DPH: Tel.: Fax: E-mail:
IČO: 33273740 DIČ: 1022325491 IČ DPH: SK1022325491 č. OŽP-R/2007/00480-2/CR1 č. Živ. reg. 713-3264 Tel.: 0915 967 606 E-mail: Fax: WWW:	Mesto Hanušovce nad Topľou Mierová 333/3 09431 Hanušovce nad Topľou Slovenská republika
IBAN: SK58 5200 0000 0000 0168 1186 BIC: OTPVSKBX Účet: 1681186/5200 VS: 150016 Banka: OTP Banka Slovensko KS: 0308	
Dátum dodania/pzp: 05.02.2015 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 05.02.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 19.02.2015 Objednávka: SL/20150011 Zákazka: Číslo dod. listu: Stredisko:	

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujeme:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH	Orientačná cena s DPH		Zl'ava
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	Čistenie a kontrola komínov na ulici Pod Šibenou č.557, č.563, č. 564.	60,000 ks	12,50	750,00	20	15,00	900,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	750,00	150,00	900,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **900,00 EUR**

Slovom: Deväťsto EUR

Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 Faktúra je zároveň dodacím listom.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Michal Husák
 ĎURĎOŠ 76
 094 31 Hanušovce n/Topľou
 IČO 33 273 740
 IČ DPH SK1022325491

Pečiatka a podpis

Číslo potvrdenia 60

V HANUSOVCE M/T dňa 5.2.2015

Meno a priezvisko osoby,
ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína - dymovodu*)

POTVRDENIE

o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu

podľa § 23 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepeľného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol v objekte právnickej osoby - fyzickej osoby-podnikateľa.)*

Adresa objektu: POD ŠIBENOU 563 - B.J.

Názov právnickej osoby:*) MESTO HANUSOVCE M/T

Meno a priezvisko fyzickej osoby-podnikateľa:*)

Sídlo právnickej osoby:*) 09431 HANUSOVCE M/T HIEROVA 333/3

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby-podnikateľa:*)


Označenie komína - dymovodu:*) 20KS KUROVANE Ø150MM STN 734201

Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín - dymovod:*) 10KS KUCHENSKÉ SPORAKY, 10KS KRBOVE

Dátum vykonania kontroly a čistenia komína - dymovodu:*) 5.2.2015

Zistené nedostatky:

Termín odstránenia nedostatkov:



*) Nehodiace sa prečiarknite
Reprodukcia a distribúcia tohoto tlačiva je bez súhlasu Komory kominárov Slovenska zakázaná!

Číslo potvrdenia 59

V HANUSOVCE M/T dňa 5.2.2015

Meno a priezvisko osoby,
ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína - dymovodu*)

POTVRDENIE

o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu

podľa § 23 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepeľného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol v objekte právnickej osoby - fyzickej osoby-podnikateľa.)*

Adresa objektu: POD ŠIBENOU 557 - B.J.

Názov právnickej osoby:*) MESTO HANUSOVCE M/T

Meno a priezvisko fyzickej osoby-podnikateľa:*)

Sídlo právnickej osoby:*) 09431 HANUSOVCE M/T HIEROVA 333/3

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby-podnikateľa:*)


Označenie komína - dymovodu:*) 20KS KUROVANE Ø150MM STN 734201

Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín - dymovod:*) 10KS KUCHENSKÉ SPORAKY, 10KS KRBOVE

Dátum vykonania kontroly a čistenia komína - dymovodu:*) 5.2.2015

Zistené nedostatky:

Termín odstránenia nedostatkov:



*) Nehodiace sa prečiarknite
Reprodukcia a distribúcia tohoto tlačiva je bez súhlasu Komory kominárov Slovenska zakázaná!

Číslo potvrdenia 61.....

V HANUSOVCE M/T dňa 5.2.2015

Meno a priezvisko osoby,
ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína - dymovodu*)

POTVRDENIE

o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu

Husák Michal
EVIDENČNÉ ČÍSLO
912/2007

podľa § 23 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávaní kontrol v objekte právnickej osoby - fyzickej osoby-podnikateľa.*)

Adresa objektu: POD ŠIBENOU 564 - B.J.

Názov právnickej osoby:*) MESTO HANUSOVCE M/T

Meno a priezvisko fyzickej osoby-podnikateľa*)

Sídlo právnickej osoby:*) 04431 HANUSOVCE M/T KIEROVA 333/3

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby-podnikateľa*)

Označenie komína - dymovodu:*) 10KS KURČOVNE PISO STN 734201

Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín - dymovod:*) 10KS KUCHYNSKÉ SPOTREBIČE 10KS KRBOVÉ

Dátum vykonania kontroly a čistenia komína - dymovodu:*) 5.2.2015

Zistené nedostatky:

Termín odstránenia nedostatkov:

Husák Michal
EVIDENČNÉ ČÍSLO
Podpis osoby, ktorá vykonala čistenie
a kontrolu komína - dymovodu*)
KOMINAR

*) Nehodí sa sa prečiarknite

Reprodukcia a distribúcia tohoto tlačiva je bez súhlasu Komory kominárov Slovenska zakázaná!